

# **Duramais Química**

Rua 26, 2041 - Jardim São Paulo 13503,11 - Rio Claro / SP – Brasil duramaistintas@duramaistintas.com.br

# BOLETIM TÉCNICO TINTA ACRÍLICO PISO PREMIUM

## Descrição:

Produto formulado a base de água, com fácil aplicação, secagem rápida, excelente cobertura, ótima aderência e alastramento. Possui maior durabilidade e resistência aos desgastes causados por atritos, tráfego de pessoas e veículos.

#### Uso e Aplicações:

Recomendado para ambientes internos e externos, principalmente para quadras, escadas, áreas de lazer, varandas, concreto rústico, passarelas, garagens, estacionamentos, calçadas, pisos cimentados e áreas industriais. Não aplicar em superfícies polidas ou esmaltadas. De conformidade com a norma NBR 11702/2019.

#### • Teor de sólidos:

40 – 55%.

#### • Diluente:

20% com água potável especificamente.

## Método de Aplicação:

Rolo de lã ou pincel.

#### Demãos Recomendadas:

02 à 03 demãos com intervalo de 4 a 6 horas entre as aplicações.

## • Rendimento Teórico :

70m² por lata 18L.

#### • Secagem:

Ao Toque: 02 horas Ao Manuseio: 04 horas

Final: 48 horas (tráfego de pessoas)

72 horas (tráfego de veículos)



# **Duramais Química**

Rua 26, 2041 - Jardim São Paulo 13503,11 - Rio Claro / SP – Brasil duramaistintas@duramaistintas.com.br

#### Instruções Gerais:

Misturar com agitação constante até perfeita homogeneização, diluir o produto com água, ajustando a viscosidade do produto em função do equipamento de aplicação. A superfície a ser pintada deverá estar seca e isenta de contaminantes, como, poeira, graxa, óleo, respingos de solda, ferrugem, etc.

#### Normas de Segurança:

Manter embalagem fechada, fora do alcance de crianças, animais e fontes de calor. Armazenar em local coberto, fresco, seco e ventilado. Efetuar aplicação em ambiente ventilado, utilizando-se de todos os EPIs como máscara, óculos de segurança, luvas e outros tipos pertinentes ao produto. Produto de uso profissional. A Duramais Tintas e Impermeabilizantes não se responsabiliza pelo uso e ou manuseio inadequado do produto. Em caso de emergências verificar FISPQ do produto.

